

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Direzione Finanza e Patrimonio

Roma, 14 ottobre 2016

Prot. N

Punto 13E

**Memoria per il Consiglio di Amministrazione**  
*(riunione del 20 ottobre 2016)*

Lavori di manutenzione straordinaria della Sala Consiglio della Sede ENPACL, viale del Caravaggio n.78 - Roma

A seguito degli interventi di efficientamento tecnologico della Sala Consiglio posta al piano V, si rende necessario effettuare presso lo stesso ambiente i seguenti lavori di manutenzione straordinaria:

- realizzazione di un controsoffitto;
- adeguamento dell'impianto elettrico;
- opere di tinteggiatura delle pareti verticali e del soffitto.

Il dettaglio degli interventi previsti dal computo metrico, redatto dal tecnico di fiducia dell'Ente ing. Carmelo Gaetano Agostino, è reso in allegato alla presente Memoria.

L'importo complessivo dei lavori è di € 11.848,00 oltre IVA, di cui € 7.732,64 oltre IVA per forniture soggette a base d'asta ed € 4.115,36 oltre IVA per costi di manodopera, non soggetti a ribasso. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 64,30 oltre IVA.

Considerata l'entità della spesa preventivata nonché la necessità di operare in un tempo ridotto, si suggerisce l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento diretto dei lavori, in base a quanto previsto dall'art.36 del d.lgs. 50/2016, con invito a partecipare diretto a n. 3 imprese, individuate secondo il principio della rotazione dei fornitori, fissando in n. 7 giorni il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il criterio di aggiudicazione seguirà il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Si resta in attesa delle determinazioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà di assumere.

Il Responsabile Area  
Finanza e Patrimonio  
*Gianni Golinelli*

Il Direttore Generale  
*Fabio Faretra*

**Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ENPACL.**

**EC-38-D1-AC-B6-4B-52-F8-A9-91-69-E7-5B-08-5E-A0-BD-3C-30-68**

The subreport 'Subreport1' could not be found at the specified location C:\inetpub\wwwroot\StampaConforme\SignContentReportDetail.rdlc. Please verify that the subreport has been published and that the name is correct.

The subreport 'Subreport1' could not be found at the specified location C:\inetpub\wwwroot\StampaConforme\SignContentReportDetail.rdlc. Please verify that the subreport has been published and that the name is correct.